


10. Sänk stången genom att släppa ner den ett snäpp i taget. Koppla inte ur spärrhaken då stången faller okontrollerat om Du skulle missa och släppa veven och Du kan skadas av den roterande veven.

11. När stången kommit ner till marken tas fällaren bort genom att Du fortsätter att veva. När Du gör detta måste fällaren tas emot av någon om den inte kan säkras på annat sätt

Fällarens läge efter fällning resp före resning stång. Fig 3



### B. Resning av stång

1. Sätt tillbaka fästordningen.
2. Ställ upp fällaren och låt någon hålla den medan Du sträcker linorna med veven.
3. Låt den övre bulten sitta kvar.
4. Hissa stången upp mot bulten.
5. Säkra stången med spännband innan bulten tas bort.
6. Justera in stången med fällare, spännband, mejsel etc. Håll hela tiden spännbandet sträckt så att inte stången slår över.
7. Sätt tillbaka bulten.
8. Fira fällaren till marken med veven.
9. Ta ner fästordningen.
10. Veva in wiren utan kink. Håll wirarna sträckta under vevningen.